



Č E S K Á R E P U B L I K A

Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství

Soudní 1672/1a, P.O. Box 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244 024 524, fax : 241 409 072

Č.j.: VS 56/46/003/2010-50/Všeob/022

V Praze dne 28. 7. 2010

Věc: Nabídka vozidel (automobilní techniky) k odprodeji

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – automobilní technikou, jejíž specifikace je uvedena v příloze.

Vězeňská služba nabízí uvedenou automobilní techniku k prodeji právnickým i fyzickým osobám jednotlivě nebo jako celek.

V případě Vašeho zájmu o automobilní techniku nás písemně kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty (e-mail: jjanco@grvs.justice.cz) nebo faxem (fax: 241 409 072) do **18. 8. 2010**.

Vrchní rada

plk. PhDr. Radomíra DLOUHÁ

vrchní ředitelka kabinetu generálního ředitele VS ČR

Nabízená automobilní technika Vězeňské služby ČR

Poř. č.	Typ vozidla	RZ	R.V.	km	Technický stav
1.	Škoda F 135 Forman	AKN 69-13	1993	386 350	korozie podvozku
2.	Škoda F 135 Forman	AKM 76-74	1993	191 306	zkorodované, bez motoru
3.	Škoda F 135 Forman	AKM 76-78	1993	261 465	zkorodovaná karoserie
4.	Škoda F 135 Forman	AKN 32-50	1993	337 283	zkorodovaná karoserie
5.	Škoda F 135 Forman	AKN 44-58	1994	321 130	zkorodovaná karoserie
6.	Škoda F 135 Forman	AKN 32-54	1994	278 189	zkorodovaná karoserie
7.	Škoda F 135 Forman	AKM 87-93	1994	261 382	zkorodovaná karoserie
8.	Škoda F 135 Forman	AKN 44-59	1994	277 340	zkorodovaná karoserie
9.	Škoda F 135 Forman	AKM 76-83	1994	243 000	zkorodovaná karoserie
10.	Škoda F 135 Forman	AKN 32-26	1994	251 000	zkorodovaná karoserie
11.	Škoda F 135 Forman	AKM 76-92	1994	235 839	zkorodovaná karoserie
12.	Škoda F 135 Forman	AKM 76-75	1994	214 670	zkorodovaná karoserie
13.	Škoda Felicia Combi	AKN 49-49	1995	360 202	korozie, GO motoru
14.	Škoda Felicia Combi autoradio	AKN 49-39	1996	281 000	zkorodovaná karoserie
15.	Škoda Felicia Combi	AKM 88-07	1996	343 554	celková korozie
16.	Škoda Felicia Combi	AKM 88-09	1997	425 998	celková korozie
17.	Škoda Felicia Combi autoradio poklice	AKN 10-88	1997	313 000	celková korozie
18.	Škoda Felicia Combi	AKN 88-08	1997	330 880	GO motoru, korozie
19.	Škoda Felicia Combi	AKN 10-84	1997	324 164	po havárii
20.	Škoda Felicia Combi Bluetooth 7W/N6310 handsfree NOKIA Teploměr Felicia	AKN 21-34	1998	279 274	celková korozie
21.	Škoda Felicia Combi	AKM 76-99	1998	318 500	zkorodované nosné části
22.	Škoda F 135 L	JCC 98-20	1991	92 500	korozie nosných částí
23.	Nisan Micra	1A80546	2002	77 000	po havárii
24.	Tatra 815 NV	AX 26-41	1987	751 580	korozie nosného rámu
25.	Avia 31/5 L	AX 28-60	1991	0	nepojíz., použité na n.d.
26.	Karosa LC - 735.20	bez RZ	1985	nevid.	nepojízdné
27.	Karosa C-734	AX 27-21	1981	196 935	korozie upevnění náprav
28.	Karosa LC - 735.20	1A18432	1987	270 660	zkorodované, bez motoru
29.	Karosa C-734 PV	AX 26-42	1982	0	celková korozie vozidla
30.	Avia 21 FE	AX 27-24	1987	226 328	zkorodované nosné části
31.	Avia 21 FE klíč na kola odkládací polička	AX 29-14	1990	239 361	prasklý rám
32.	Avia 31 N SV	AX 26-45	1990	158 813	nepojízdné
33.	Avia 21 F	AX 26-43	1991	356 933	zadřený motor
34.	Avia 21 FE	AX 27-01	1993	156 537	zkorodované
35.	Avia 21 T - FC	AX 28-85	1994	265 238	nezpůsobilé provozu
36.	Avia 21 T -FE	AX 29-15	1994	176 000	korozie nosných částí
37.	DESTA	DVHN 3222	1979	0	opotřebení z 80%