



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

VÁŠ DOPIS č.j.:

ZE DNE:

NAŠE č.j.: VS 73/98/003/2012-50/Všeob/511

VYŘIZUJE: Ing. Jaroslav Jančo

TELEFON: 244 024 524

FAX: 244 024 503

E-MAIL: jjanco@grvs.justice.cz

Organizační složky státu

V Praze dne 30. 11. 2012

Věc: Nabídka nepotřebného movitého majetku

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – automobilní technikou, jejíž specifikace je uvedena v příloze.

Uvedená automobilní technika není pro nepřiměřenou nákladnost provozu a technický stav schopna plnit úkoly Vězeňské služby a byla v souladu s § 14, odst. 7, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů prohlášena za nepotřebnou.

V souladu s § 19, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba organizačním složkám státu, bezúplatný převod příslušnosti hospodařit s majetkem uvedeným v příloze.

Žádáme Vás o vyjádření, zda Vaše organizační složka má zájem o nabízený movitý majetek. Písemné vyjádření je možné zaslat i prostřednictvím elektronické pošty (e-mail: jjanco@grvs.justice.cz) nebo faxem (fax: 244 024 503) do **14. 12. 2012**. V případě, že nás nebudete do uvedeného termínu kontaktovat, budeme předpokládat, že o předmětný majetek nemáte zájem.

Vrchní rada
plk. PhDr. Karel JAHODA
ředitel odboru logistiky generálního ředitelství VS ČR
v z. plk. Ing. Vladimír SLOUP

Příloha: 1/1 Seznam nepotřebných vozidel a příslušenství

Seznam nepotřebných vozidel a příslušenství

Pof.č.	Značka vozidla	RZ	Rok výroby	Ujeté km	STK	Techický stav
1.	Škoda Forman Plus	AKA5223	1994	338 000	21.7.2013	Koroze nosných částí
2.	Škoda Felicia Kombi	AKM5132	1995	286 130	12.10.2013	Koroze lemů blatníků a dveří
3.	Škoda Felicia Kombi	AKN2126	1996	343 257	14.5.2010	Celková koroze karoserie
	HF sada					
	autoantena					
	autoradio Prosonic					
4.	Škoda Felicia Kombi	AKN1083	1997	354 315	8.2.2013	Oprava spojky, hlučná rozvodovka, koroze
5.	Škoda Felicia Kombi	AKM7684	1997	301 880	20.4.2013	Koroze karoserie
6.	Škoda Felicia Kombi	AKN4950	1997	433 000	9.4.2012	Koroze karoserie
7.	Škoda Felicia Kombi	AKM5126	1997	274 423	20.4.2013	Po dopravní nehodě
8.	Škoda Felicia Kombi	AKN1081	1997	387 500	15.12.2013	Zkorodovaná karoserie
9.	Škoda Felicia	AKM5128	1997	255 000	10.1.2014	Zkorodovaná karoserie
10.	Škoda Felicia Kombi	AKM9385	1998	324 000	15.10.2012	Zkorodovaný podvozek, korze výfukového potrubí
11.	Škoda Felicia Kombi	AKM9388	1998	286 282	12.10.2012	Koroze karoserie
12.	Škoda Felicia Kombi	AKO1727	1998	339 408	25.1.2013	Koroze rámu
13.	Škoda Felicia Kombi	AKM8802	1998	338 430	26.9.2012	Koroze podběhů, nosníků, úchyťů ramen
	HF sada					
	autoantena					
14.	Škoda Felicia Kombi autoradio Kenwood	AKN4940	1998	238 079	22.3.2013	Zatéká do vozidla, hlučný motor
15.	Škoda Felicia	AKN2129	1998	135 589	26.11.2012	Zkorodovaná karoserie, vadné řízení
	HF sada					
	autoradio Philips					
16.	Škoda Felicia Kombi	AKM5130	1999	323 900	19.4.2013	Koroze nosných částí
17.	Škoda Felicia Kombi	AKM7176	1999	333 031	18.1.2012	Koroze karoserie
18.	Škoda Felicia Kombi	AKM7177	1998	257 000	23.1.2014	Malý výkon motoru, hlučná převodovka
19.	Škoda Felicia	AKM7182	1999	269 815	8.2.2014	Koroze karoserie
20.	Škoda Felicia Kombi okno střešní	AKR4694	2000	339 280	28.7.2012	Koroze palivového potrubí
21.	Škoda Felicia Kombi	AKR4722	1999	247 540	31.8.2012	Snižovaný výkon motoru, koroze karoserie
22.	Škoda Pickup	1AA0418	1998	312 456	9.2.2013	Koroze nosných částí
23.	Škoda Pickup	AKA6745	1998	337 944	1.7.2012	Koroze karoserie a podvozku
24.	Škoda Felicia Kombi	AKN4468	1997	310 000	17.1.2013	Koroze karoserie
25.	Škoda Felicia	AKN3255	1996	388 000	29.11.2013	Celková koroze
	HF sada					
26.	Škoda Felicia Kombi	AKM7190	1996	314 415	23.11.2012	Koroze nosných částí
27.	Škoda Felicia	AKM7191	1998	248 000	27.1.2013	Rozsáhlá koroze
28.	Škoda Felicia Kombi	AKM5136	1995	369 005	22.6.2014	Koroze karoserie
29.	VWT4Kombi	AKN3237	1997	341 811	26.4.2012	Koroze karoserie
30.	Avia21FES, skříň	AX2994	1990	331 616	5.9.2012	Rozsáhlá koroze
31.	Avia21FES, skříň	AX3014	1996	140 000	30.5.2013	Karoserie kabiny a nástavby
32.	Avia21FES, skříň	AX2888	1997	137 315	12.7.2012	Koroze kabiny a skříňě nástavby
33.	Avia21FES, skříň	AX2666	1997	197 800	25.10.2011	Koroze kabiny
34.	Avia21FES, skříň	AX3115	1987	186 921	13.1.2012	Koroze podvozkové části
35.	Avia21FES, skříň HF sada	AX2723	1994	180 119	1.11.2012	Koroze karoserie
36.	Avia31FES, skříň	AX2889	1997	166 068	7.9.2012	Koroze nástavby
37.	AviaA31ES, skříň	2AH6888	1997	132 260	2.2.2013	Koroze kabiny a nástavby
38.	KarosaC734C, mříže	AX2843	1989	409 429	16.3.2013	Prasklý nosný rám
39.	KarosaC734ES, mříže	AX2669	1990	187 990	10.1.2013	Koroze karoserie, dveří schrán
40.	KarosaC734, mříže	AX2926	1991	276 342	13.4.2012	Koroze nosného rámu